



増築と
水に関する被害の
いきさつ




72 years ago



51 years ago

昔は土間だった。→



ここに
ダイニングとキッチン
があった。

ここにユニットバス
2019

梁がひどい

柱がひどい

水道管が破裂して床下がフローに。



① ユニットバスの換気扇で排水すべき
水蒸気が全て天井裏に... (換気ダクト不設置)

